

INFRAESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

Curso 2025-2026

1. Introducción

La Facultad de Enfermería de Algeciras mantiene su compromiso de mejora continua y adaptación de sus espacios para garantizar la excelencia académica y el bienestar de su comunidad. Durante el curso 2025-2026, la gestión de infraestructuras se ha centrado en dos vertientes fundamentales: la resolución de incidencias técnicas críticas, especialmente relacionadas con filtraciones de agua de lluvia y sistemas de climatización, y la creación de nuevos espacios de aprendizaje avanzado, como la Sala de Innovación Docente.

A pesar de los retos estructurales enfrentados por las inclemencias meteorológicas, se ha trabajado intensamente en el mantenimiento preventivo y correctivo para minimizar el impacto en la docencia.

2. Reparaciones en el equipamiento e infraestructuras existentes en la Facultad de Enfermería

Este curso ha estado marcado por una intensa actividad de mantenimiento para solventar problemas técnicos recurrentes y asegurar la operatividad del centro:

- *Impermeabilización y control de humedades:* se realizaron importantes trabajos de refuerzo en la cubierta para atajar filtraciones que afectaban gravemente a las aulas A 2.1 y A 1.2, así como a los pasillos de la primera planta y la zona de Conserjería tras el periodo intenso de precipitaciones sufrido a principios del año, en la que hubo un porcentaje de humedad ambiental cercano al 80%. Aunque se detectaron puntos persistentes tras las lluvias, se mantuvo un seguimiento constante con empresas especializadas para su sellado definitivo. Las reparaciones y sellado de filtraciones lograron reducir los niveles ambientales de humedad a las condiciones de seguridad ambiental estipuladas por la Universidad de Cádiz.
- *Climatización:* se han llevado a cabo reparaciones de calado en los sistemas de aire acondicionado. Se reparó el ventilador del aula A 0.1 y los equipos de la Sala del Estudiante y el Centro de Mando. Se mantuvo como prioridad la sustitución de la máquina del aula A 1.2, que se determinó como irreparable.
- *Carpintería técnica y mobiliario:* se procedió a la reforma integral de la mesa docente del aula A 2.1, instalando niveladores regulables para protegerla de la humedad y reparando su sistema de cierre. Asimismo, se han sustituido pomos en el laboratorio y aulas para mejorar la seguridad.
- *Instalaciones eléctricas y servicios:* se reparó la cancela automática del aparcamiento, incluyendo la sustitución del cuadro eléctrico y diferenciales dañados. También se arreglaron los pulsadores del ascensor y se intervino en su placa electrónica tras averías.
- *Fontanería y exteriores:* se renovaron conductos en la caseta del grupo de presión para asegurar el suministro de agua. En el exterior, se repararon las cisternas de los aseos de la planta baja y se solucionó una pérdida de agua en los jardines traseros mediante el cambio de grifos de riego.
- *Control de plagas:* se han mantenido tratamientos preventivos contra roedores y cucarachas.

3. Sustitución y nuevo equipamiento e instalaciones en la Facultad de Enfermería

Siguiendo la estrategia de modernización del centro, se han incorporado nuevos recursos materiales y se han reconfigurado espacios clave:

3.1. Nueva Sala de Innovación Docente (Área de Enfermería)

Se ha transformado la antigua delegación de alumnos en un espacio tecnológico avanzado. Esta sala cuenta ahora con una impresora 3D, gafas de realidad virtual, materiales generados de innovación docente, mobiliario nuevo (armarios, sillas y mesas), pizarra velada y un ordenador portátil dedicado. Dicho espacio será empleado para las reuniones y actividad del GID MÉTODOS (<https://gidmetodos.uca.es/>).



3.2. Actualización de medios audiovisuales

Se ha realizado una fuerte inversión en conectividad mediante la adquisición y distribución de múltiples cables adaptadores HDMI y nanocables para las aulas y despachos. Además, se han instalado nuevos monitores en gran parte de los despachos del profesorado para facilitar el trabajo en doble pantalla de los mismos.



3.3. Equipamiento para talleres y docencia

Se ha dotado al Taller 1 de una nueva grúa para la movilización de pacientes y se ha renovado el stock de material médico y de simulación. También se han adquirido nuevos pasadiapositivas para las presentaciones de los Trabajos de Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.



3.4. Mejoras en zonas comunes y servicios

Se han realizado diversas mejoras que, aunque sean de menor envergadura, facilita la convivencia universitaria:

- Instalación de bacteriostáticos en los aseos de mayor uso en ambas plantas para mejorar la higiene.
- Renovación de las cortinas en Conserjería y el Centro de Mando.
- Adquisición de nuevos electrodomésticos (horno y microondas) para el personal y estudiantes.
- Actualización de la señalética de los despachos mediante nuevos rótulos normalizados.

3.5. Bienestar y convivencia

Se ha renovado el equipamiento deportivo con la adquisición de una nueva mesa de ping pong y palas de alta calidad para la zona de descanso. Además, se ha embellecido la Sala del Estudiante mediante la instalación de un vinilo decorativo en la pared del fondo.

